

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: A2DAHT Bienestar		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección:		Ciudad	Estado	Escrito Por: Bcto
CP:	Tel. Fijo	Contacto: Jose antonio	Tel. Celular: 4433935002	Recibido
Email:	Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4	Fecha: 07/6/22 AM Hora: 12:13 PM
Año: 2020	Marca: Chevrolet	Modelo: Avco	Color: BCO	Compromiso para
Km Entrada: 79722	Km Salida:	VIN: L5GHD52HXLDO31152	Placas: PGH357C	Fecha: 07/6/22 AM Hora: PM
# Económico:				Salida
				Fecha: 7/6/22 AM Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	/	/	/	/
Consola Central	/	/	/	Claxon
Tablero	/	/	/	Quemacocos
Toldo	/	/	/	Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	/	/	/	Seguros Eléctricos
Tapetes (# 3)	/	/	/	A.C./Climatizador
Radio	/	/	/	Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extintidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación


☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	Estribos
Antena/teléfono	Guardafangos
Antena/C.B.	Parabrisas
Sist. de Alarma	Limpiaparabrisas
Luces Exteriores	Espejos Laterales



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Servicio mxor
Chegar faros x stop
Cambio de balatas (rechina al Frenar)

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIKUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13142