

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE Poniente</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <b>SPN</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4	
Año <b>2011</b>	Marca <b>NISSAN</b>	Modelo <b>NP300</b>	Color <b>Blanco</b>	Placas <b>MT87183</b>	# Económico <b>98665</b>	
Km Entrada <b>216,448</b>		Km Salida		VIN <b>3N60PZ1Y3BK015832</b>		

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	MA	MA	MA	MA
Consola Central	MA	MA	MA	MA
Tablero	MA	MA	MA	MA
Toldo	MA	MA	MA	MA
Luces Interiores	MA	MA	MA	MA
Tapetes (# <b>2</b> )	MA	MA	MA	MA
Radio	MA	MA	MA	MA
	Claxon	Quemacocos	Elevadores Eléctricos	Seguros Eléctricos
	A.C./Climatizador	Espejo Retrovisor		

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción  
☒ Tapas de Rin  
☒ Candado de Ruedas  
☒ Gato  
☒ Llave para Tuercas de Rueda  
☒ Triángulo de Seguridad  
☒ Extinguidor  
☒ Cables para Corriente  
☒ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

Técnico  
**PATINO**  
Firma de Supervisión:

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	Estribos
Antena/teléfono	Guardafangos
Antena/C.B.	Parabrisas
Sist. de Alarma	Limpiaparabrisas
Luces Exteriores	Espejos Laterales

SI NO

☒ Decolorada  
☒ Color no Igualado  
☒ Exceso de Rayones  
☒ Pequeñas Grietas  
☒ Carrocería con golpes  
☒ Emblemas completos

SI NO

☒ Logos en buen estado  
☒ Exceso de rociado  
☒ Daños por granizo  
☒ Lluvia ácida



Notas:

---



---



---



---

## Indicaciones del Cliente:

**AMORTIGUADORES DEL**  
**ALINEACION Y BALANCEO**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14995**