

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Nombre CFE CUITZEO | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | | Tel. Celular | |
| Email | | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | |
| Año 2009 | Marca FORD | Modelo RANGER | Color Bco | Placas NG0889B | # Económico 92108 | |
| Km Entrada 169,885 | Km Salida | VIN 8AFDT5ZD496201599 | | | | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Asientos | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Consola Central | ___ | | | Claxon |
| Tablero | ___ | | | Quemacocos |
| Toldo | ___ | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ___ | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (# ___) | ___ | | | A.C./Climatizador |
| Radio | ___ | | | Espejo Retrovisor |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☐ Tarjeta de Circulación
☐ Placas

Técnico
SUBCONTRATO
Firma de Supervisión:

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.


Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | ___ | Estribos | ___ |
| Antena/teléfono | ___ | Guardafangos | ___ |
| Antena/C.B. | ___ | Parabrisas | ___ |
| Sist. de Alarma | ___ | Limpiaparabrisas | ___ |
| Luces Exteriores | ___ | Espejos Laterales | ___ |

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|--|---|
| SI NO | SI NO |
| <input type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no igualado | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

REPARACIÓN DE MARCHA

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
A. ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 16126