

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|-------------|----------------------------|--|-------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------|--------------------|--|
| Nombre C.F.E. Comision | | | | | | | | | | Particular Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | | ID: | |
| Dirección | | | | | | | | | | Ciudad Acumbao | | Estado Guerrero | | Escrito Por | |
| C.P. 38679 | | Tel Fijo | | | Contacto | | | | | Tel Celular | | | Recibido | | |
| Email | | | | | | | | | | Gasolina entrada Lit. 3/4 - h. 1/4 | | Gasolina salida Lit. 3/4 - h. 1/4 | | Fecha: 16-06-11 AM | |
| Año 2011 | | Marca Chevrolet | | | Modelo Silverado | | | Color Blanco | | Placas GV-6382-C | | # Económico 98627 | | Hora | |
| Km Entrada | | | | Km Salida | | | VIN | | | | | Compromiso para | | | |
| 257,421 Km | | | | 257,421, Km | | | 36CNC9CX9B6180636 | | | | | Fecha: | | | |
| | | | | | | | | | | | | Hora | | | |
| | | | | | | | | | | | | Salida | | | |
| | | | | | | | | | | | | Fecha 17-06-11 AM | | | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------|----|----|----|-------------------------|
| Paneles de Puertas | — | — | — | — |
| Asientos | — | — | — | — |
| Consola Central | / | | | Claxon / |
| Tablero | / | | | Quemacocos X |
| Toldo | / | | | Elevadores Eléctricos X |
| Luces Interiores | / | | | Seguros Eléctricos X |
| Tapetes (# ____) | X | | | A.C./Climatizador / |
| Radio | X | | | Espejo Retrovisor / |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Antena/radio | / | Estribos | x |
| Antena/teléfono | x | Guardafangos | / |
| Antena/C.B. | x | Parabrisas | / |
| Sist. de Alarma | x | Limpiaparabrisas | / |
| Luces Exteriores | / | Espejos Laterales | / |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Llanta de Refacción |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tapas de Rin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input type="checkbox"/> | Gato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input type="checkbox"/> | Extintidor |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

| | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| SI NO | | SI NO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Decolorada | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |

Notas

Indicaciones del Cliente

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ESTO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO MESQUITA, COL. "CENTRO", C.P. 56137, MORELIA, MICHO.
TEL. (455) 526-5172 • 526-5078

No. 0001

DIAGNÓSTICO TÉCNICO



| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| Nombre: CFE Comision | | Fecha: 13-02-2024 | VIN: 36CNC9CX9B6180636 | | |
| Año: 2011 | Marca/Modelo: Chev/Silverado | Color: Blanco | Placas: 6V-6382-C | Economico: 98627 | Kilometraje: 257421 |

Nombre del Técnico: Rogelio, Max

FALLAS REPORTADAS:

No Enciende la camioneta

| | REEMPLAZAR | REPARAR | DESCRIPCIÓN | PARTES \$ | MANO DE OBRA \$ | SUBCONTRATADO \$ |
|----|------------|---------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 1 | 1 | | Marcha Silverado | | | \$2870 |
| 2 | 1 | | Instalacion. | | | \$350 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | \$3220 |

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: