

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Nombre CPE CENTRO | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | Ciudad | | Estado | Escrito Por SPA |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto ROBERTO TORRES | | Tel. Celular | |
| Email DISTRIBUCION. | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | |
| Año 2006 | Marca FORD | Modelo F250 | Color BCO | Placas MT0608F | # Económico 81437 |
| Km Entrada 232,057. | Km Salida | VIN 3FTCF17W46MA09917 | | | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Asientos | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon ✓ |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos N/A |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos N/A |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos N/A |
| Tapetes (# 2) | ✓ | | | A.C./Climatizador N/A |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor ✓ |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | |
|---------------------|---------------------|
| Antena/radio ✓ | Estribos N/A |
| Antena/teléfono N/A | Guardafangos N/A |
| Antena/C.B. N/A | Parabrisas ✓ |
| Sist. de Alarma N/A | Limpiaparabrisas ✓ |
| Luces Exteriores ✓ | Espejos Laterales ✓ |


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas: **2 ESCALERAS**

Indicaciones del Cliente:

*** NO AGARRA FRENO DE PIE.**
PEDAL SE VA AL FONDO
*** AJUSTAR DEFENSA DEL.**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIANG, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12713