

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUR			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escrito Por San
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Fecha: 17/3/22 AM
Año 2004	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BLA	Placas MU2337F	Hora: 15:10 PM
Km Entrada 117,725	Km Salida	VIN 1GCEC1YX642202997		# Económico 70172	Compromiso para
					Fecha: AM
					Hora: PM
					Salida
					Fecha: 17/3/22 AM
					Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes (# 2)	✓			A.C./Climatizador N/A
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio ✓	Estribos N/A
Antena/teléfono N/A	Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma N/A	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓









VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extintidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO MAYOR

AKEMAS

ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARU, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12572