

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Casanova		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	Ode5	ID: 506582
Dirección		Ciudad Colima	Estado Colima	Recibido Por Coni Torres
C.P.	Tel. Fijo	Contacto Carmen Rebolledo	Tel. Celular	Recibido
Email	Gasolina entrada Ll. 3/4 H. 1/4		Gasolina salida Ll. 3/4 H. 1/4	Fecha: AM Hora: PM
Año 2020	Marca Nissan	Modelo NP300	Color Blanco	Placas NTF6743
Km Entrada 109996	Km Salida	VIN 3N6AD33A7LK808421	# Económico	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
				Salida Fecha: AM Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon
Tablero	___			Quemacocos
Toldo	___			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	___			Seguros Eléctricos
Tapetes (# ___)	___			A.C./Climatizador
Radio	___			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☐ Tarjeta de Circulación
☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Coni Torres

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Revisar amortiguadores delanteros
(Se siente una vibración en el volante,
mayor tiempo de frenado, dificultad para
controlar el vehículo en las curvas),
Checar suspensión (horquillas y baxes
ya que suenan o se siente un golpe
y no suben como deber ser.

AKEMAS

RECIBO DE ACABADOS MED, COL. TONHANG, C.P. 50120, MICHOACÁN, MEX.
TEL. (433) 520-5177 / 520-5178

No. 0001