


**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**  
**DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE**

ZONA ZAMORA

NIVEL DE COMBUSTIBLE



**REPORTE DE ANOMALÍAS DEL VEHÍCULO**

CENTRO DE TRABAJO Albaredas/Distribución - PC  
 NÚMERO ECONÓMICO 86470  
 KILOMETRAJE 249606  
 No. DE PLACAS AB-3836-B

FECHA 12/12/2023  
 MARCA FOBO  
 PROCESO Planación/Construcción  
 No. DE ORDEN \_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DE ANOMALÍAS**

<input type="checkbox"/> LUBRICACIÓN	<input type="checkbox"/> SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/> SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO
<input type="checkbox"/> MOTOR	<input type="checkbox"/> TRANSMISIÓN	<input type="checkbox"/> ESCAPE
<input type="checkbox"/> AFINACIÓN	<input type="checkbox"/> CARROCERÍA Y PINTURA	<input type="checkbox"/> TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL
<input checked="" type="checkbox"/> CLUTCH	<input type="checkbox"/> TAPICERÍA	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO
<input type="checkbox"/> FRENO	<input type="checkbox"/> SISTEMA ELÉCTRICO	<input type="checkbox"/> LLANTAS
<input type="checkbox"/> ALINEACIÓN Y BALANCEO	<input type="checkbox"/> LAVADO Y LUBRICACIÓN	<input type="checkbox"/> ACCESORIOS
<input type="checkbox"/> DIRECCIÓN	<input type="checkbox"/> SISTEMA ELÉCTRICO	<input type="checkbox"/> OTROS (ESPECIFICAR)

**OBSERVACIONES:** Las velocidades no entran, el clutch esta muy abajo

**AUTORIZA:**

Ing. Luis Fernando Miguel Delgado Guerrero

NOMBRE Y FIRMA

**SOLICITA:**

Ing. Luis Fernando Miguel Delgado Guerrero

NOMBRE Y FIRMA