

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01532

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Nombre CFE DISTRIBUCION | | Usuario CFE SALVATIERRA | | OdeS Aku1710 | ID CFE Salvatierra | | | | | | |
| | | | | | Escrito por SALVADOR HR | | | | | | |
| Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ | | | | | | | | | | | |
| Recibido 2024-08-20 15:08:00 | Compromiso para 2024-08-20 15:08:00 | Salida 29/8/24 8:55 pm | | | | | | | | | |
| Salida | Técnico | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Ciudad DEL CUAUHEMOC</td> <td>Estado MEXICO</td> <td>C.P. 06600</td> <td>Tel. Negocio 4433140050</td> <td>Tel. Casa 4433140050</td> </tr> </table> | Ciudad DEL CUAUHEMOC | Estado MEXICO | C.P. 06600 | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050 | | | | | | |
| Ciudad DEL CUAUHEMOC | Estado MEXICO | C.P. 06600 | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050 | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Email hugo.rangelz@cfe.mx</td> <td>Tel. Celular 4432585112</td> <td>Gas. Entrada 1/4</td> <td>Gas. Salida 1/4</td> </tr> </table> | Email hugo.rangelz@cfe.mx | Tel. Celular 4432585112 | Gas. Entrada 1/4 | Gas. Salida 1/4 | | | | | | | |
| Email hugo.rangelz@cfe.mx | Tel. Celular 4432585112 | Gas. Entrada 1/4 | Gas. Salida 1/4 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Año 2011</td> <td>Marca Chevrolet</td> <td>Modelo Silverado</td> <td>Color Blanco</td> <td>Placas GV6384C</td> <td>#Económico 99730</td> </tr> </table> | Año 2011 | Marca Chevrolet | Modelo Silverado | Color Blanco | Placas GV6384C | #Económico 99730 | | | | | |
| Año 2011 | Marca Chevrolet | Modelo Silverado | Color Blanco | Placas GV6384C | #Económico 99730 | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>KM Entrada 226509</td> <td>KM Salida 226509</td> <td>VIN 3GCNC9CX5BG203877</td> </tr> </table> | KM Entrada 226509 | KM Salida 226509 | VIN 3GCNC9CX5BG203877 | | | | | | | | |
| KM Entrada 226509 | KM Salida 226509 | VIN 3GCNC9CX5BG203877 | | | | | | | | | |

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------|-----|-----|----|---------------------------|
| Paneles de Puertas | O | N/A | O | N/A |
| Asientos | O | N/A | O | N/A |
| Consola Central | O | | | Claxon O |
| Tablero | O | | | Quemacocos N/A |
| Toldo | O | | | Elevadores Eléctricos N/A |
| Luces Interiores | N/A | | | Seguros Eléctricos N/A |
| Tapetes | 1 ✓ | | | A.C./Climatizador O |
| Radio | O | | | Espejo Retrovisor O |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llantas de Refacción
☒ Cubreruedas
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extintidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | O | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | O | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | O | Parabrisas | O |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | O |
| Luces Exteriores | O | Espejos Laterales | O |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI NO | SI NO |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Ruidos en el motor

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182