

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00947

|  |               |                         |                         |                       |                         |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nombre CFE DISTRIBUCION                          |               | Usuario CFE NORTE       |                         | OdeS AKU1268          | ID NORTE                |
|  |               |                         |                         |                       | Escrito por SALVADOR HR |
| Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ |               |                         |                         |                       |                         |
| Ciudad DEL CUAUHEMOC                             | Estado MEXICO | C.P. 06600              | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050  |                         |
| Email hugo.rangelz@cfe.mx                        |               | Tel. Celular 4432585112 | Gas. Entrada 3/4        | Gas. Salida 3/4       |                         |
| Año 2011   | Marca RAM     | Modelo 2500             | Color Blanco            | Placas NG0903B        | #Económico 98677        |
| KM Entrada 176534                                |               | KM Salida 176534        |                         | VIN 3D7Y51EP5BG538729 |                         |

D = Dañada      ✓ =Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

|                    | IF | IT  | DF                    | DT  |
|--------------------|----|-----|-----------------------|-----|
| Paneles de Puertas | O  | N/A | O                     | N/A |
| Asientos           | O  | N/A | O                     | N/A |
| Consola Central    | O  |     | Claxon                | O   |
| Tablero            | O  |     | Quemacocos            | N/A |
| Toldo              | O  |     | Elevadores Eléctricos | N/A |
| Luces Interiores   | O  |     | Seguros Eléctricos    | N/A |
| Tapetes            | O  |     | A.C./Climatizador     | N/A |
| Radio              | O  |     | Espejo Retrovisor     | O   |

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción  
☐ ☒ Cubreruedas  
☐ ☒ Candado de Ruedas  
☐ ☒ Gato  
☐ ☒ Llave para Tueras de Rueda  
☐ ☒ Triángulo de Seguridad  
☐ ☒ Extintidor  
☐ ☒ Cables para Corriente  
☐ ☒ Estuche de Herramientas  
☐ ☒ Tarjeta de Circulación  
☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

|                  |     |                   |     |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio     | O   | Estribos          | N/A |
| Antena/teléfono  | N/A | Guardafangos      | N/A |
| Antena/C.B.      | N/A | Parabrisas        | O   |
| Sist. de Alarma  | N/A | Limpiaparabrisas  | O   |
| Luces Exteriores | O   | Espejos Laterales | O   |

## CONDICIONES DE PINTURA

|  |   |
|--|---|
| SI NO  | SI NO   |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas      | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                 |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: PIERDE FUERZA ESCAPE ROTO

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182