

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <u>CFE SUR</u>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <u>SA</u>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <input type="checkbox"/> <u>1/4</u>	
Año <u>2004</u>	Marca <u>CHEVROLET</u>	Modelo <u>SILVERADO</u>	Color <u>BLCO</u>	Placas <u>MUZ346F</u>	# Económico <u>70165</u>	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Km Entrada <u>104,190</u>	Km Salida	VIN <u>1GCEC14X142202874</u>				Salida Fecha: 25/3/22 AM Hora: 8:22 PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	<u>N/A</u>	✓	<u>N/A</u>
Asientos	✓	<u>N/A</u>	✓	<u>N/A</u>
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	<u>N/A</u>
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	<u>N/A</u>
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	<u>N/A</u>
Tapetes (# <u>2</u>)	✓		A.C./Climatizador	<u>N/A</u>
Radio	<u>F</u>		Espejo Retrovisor	✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>N/A</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓









VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

* SERVICIO MAYOR

AKUMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12650