

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <u>Lino 1455</u>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por <u>SDA</u>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido Fecha: <u>26/10/22</u> <input checked="" type="checkbox"/>
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/4</u>	Hora: <u>9:00</u> PM
Año <u>2020</u>	Marca <u>CHEVROLET</u>	Modelo <u>SILVERADO</u>	Color <u>BLA</u>	Placas <u>NTD 2548</u>
Km Entrada <u>46,957</u>	Km Salida	VIN <u>3GCPY9E43L4327390</u>	# Económico <u>A247</u>	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
				Salida Fecha: <u>26/10/22</u> <input checked="" type="checkbox"/>
				Hora: <u>11:57</u> PM
				Técnico <u>FERNANDO</u>
				Firma de Supervisión:

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# <u>4</u>)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO








Antena/radio ✓	Estribos <u>N/A</u>
Antena/teléfono <u>N/A</u>	Guardafangos <u>N/A</u>
Antena/C.B. <u>N/A</u>	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma ✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓

SI NO

☒ Decolorada
☒ Color no Igualado
☒ Exceso de Rayones
☒ Pequeñas Grietas
☒ Carrocería con golpes
☒ Emblemas completos

SI NO

☒ Logos en buen estado
☒ Exceso de rociado
☒ Daños por granizo
☒ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

REVISION DE FRENO.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

CAR FIX AND BEYOND, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #508, COL. TINIARDO, C.P. 56587, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 525-5177 / 520-5178

No. 1132

