

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|--|---|----------------------------|
| Nombre CFE Poniente | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | Estado | Escrito Por Belo |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | Tel. Celular | Recibido |
| Email | | | Gasolina entrada __ LL __ 3/4 __ % __ 1/4 | Gasolina salida __ LL __ 3/4 __ % __ 1/4 | Fecha: 25/6/22 AM |
| Año | Marca | Modelo | Color | Placas | Compromiso para |
| 2020 | Chevrolet | Silverado | BCO | MV7451H | Fecha: 25/6/22 AM |
| Km Entrada | Km Salida | VIN | Hora: 12:30 PM | | |
| 60,779 | | 3GCNW9EH7LG273136 | Hora: 25/6/22 AM | | |
| | | | Salida | | |
| | | | Fecha: 25/6/22 AM | | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Paneles de Puertas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Asientos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Consola Central | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Claxon <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tablero | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Quemacocos <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toldo | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Elevadores Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luces Interiores | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Seguros Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tapetes (# <u>2</u>) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | A.C./Climatizador <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Espejo Retrovisor <input checked="" type="checkbox"/> |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Antena/radio | <input checked="" type="checkbox"/> | Estribos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena/teléfono | <input checked="" type="checkbox"/> | Guardafangos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena/C.B. | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sist. de Alarma | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpiaparabrisas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luces Exteriores | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejos Laterales | <input checked="" type="checkbox"/> |









VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

| SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llanta de Refacción |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tapas de Rin |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Grato |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Extintor |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| |
|---------------|
| Cía. Seg. |
| Tel. Seg. |
| Siniestro No. |
| Ajustador |



Notas: _____

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Plantas



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 13305