

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: ZONAM00974

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS Aku224	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2008	Marca Nissan	Modelo PICK UP	Color Blanco	Placas NA3020B	#Económico 88215
KM Entrada 192678		KM Salida 192678		VIN 3N6DD12S28K014350	

ID Sur
Escrito por SALVADOR HR
Recibido 2023-12-05 17:12:00
Compromiso para 2023-12-05 17:12:00
Salida 5/12/23 4:45
Técnico
Firma de Supervisión
Cia. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta objeto
✓ = Sin daño visible
R = Reparación necesaria
N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Cubreruedas
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	N/A

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Horquilla dañada

AKOMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL. C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182