

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00189

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE PONIENTE		OdeS Aku189	ID Poniente
					Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHTEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2005	Marca Nissan	Modelo PICK UP	Color Blanco	Placas NG0816B	#Económico 74977
KM Entrada 211582		KM Salida 211582		VIN 3N6DD12S65K004318	

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☐ ☒ Llantas de Refacción
 - ☐ ☒ Cubreruedas
 - ☐ ☒ Candado de Ruedas
 - ☐ ☒ Gato
 - ☐ ☒ Llave para Tueras de Rueda
 - ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
 - ☐ ☒ Extintuidor
 - ☐ ☒ Cables para Corriente
 - ☐ ☒ Estuche de Herramientas
 - ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
 - ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	F
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

- | | |
|--|---|
| SI NO | SI NO |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: No entran velocidades

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182