

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUR		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por lván
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4	
Año 2007	Marca FORD	Modelo F-250	Color Beo	Placas NA3015B	# Económico 87641
Km Entrada 206,000	Km Salida	VIN 3FTGT6F17W07MA30913			

D = Dañada
 O = Operacional
 F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
 R = Reparación Necesaria
 N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	/	NA	/	NA
Consola Central	/	NA	/	NA
Tablero	/	NA	/	NA
Toldo	/	NA	/	NA
Luces Interiores	/	NA	/	NA
Tapetes (# 2)	/	NA	/	NA
Radio	/	NA	/	NA
Claxon	/	NA	/	NA
Quemacocos	/	NA	/	NA
Elevadores Eléctricos	/	NA	/	NA
Seguros Eléctricos	/	NA	/	NA
A.C./Climatizador	/	NA	/	NA
Espejo Retrovisor	/	NA	/	NA

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	/	Estribos	NA
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llanta de Refacción
☐ ☒ Tapas de Rin
☐ ☒ Candado de Ruedas
☐ ☒ Gato
☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
☐ ☒ Triángulo de Seguridad
☐ ☒ Extinguidor
☐ ☒ Cables para Corriente
☐ ☒ Estuche de Herramientas
☒ ☐ Tarjeta de Circulación
☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

- Ruido en Escape
 - Se ahoga en las mañanas

AKEMAS

A. AYA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
 TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15646