

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <u>Cfe Pomeroy</u>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por <u>DAN</u>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido Fecha: <u>18/3/22</u> AM Hora: <u>11:40</u> PM
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> 1/4	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <input type="checkbox"/> 1/4	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Año <u>2014</u>	Marca <u>INTERNATIONAL</u>	Modelo <u>V4300</u>	Color <u>BLCO</u>	Placas <u>MT8733D</u>
Km Entrada <u>42,898</u>	Km Salida	VIN <u>3HANMAAR4EL792488</u>	# Económico <u>105352</u>	Salida Fecha: <u>18/3/22</u> AM Hora: <u>2:50</u> PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>✓</u>	<u>N/A</u>	<u>✓</u>	<u>N/A</u>
Asientos	<u>✓</u>	<u>N/A</u>	<u>✓</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>✓</u>		Claxon	<u>✓</u>
Tablero	<u>✓</u>		Quemacocos	<u>N/A</u>
Toldo	<u>✓</u>		Elevadores Eléctricos	<u>N/A</u>
Luces Interiores	<u>✓</u>		Seguros Eléctricos	<u>N/A</u>
Tapetes (# <u>3</u>)	<u>✓</u>		A.C./Climatizador	<u>N/A</u>
Radio	<u>✓</u>		Espejo Retrovisor	<u>N/A</u>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>✓</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>✓</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	<u>✓</u>
Luces Exteriores	<u>✓</u>	Espejos Laterales	<u>✓</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☒ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARI, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12582