

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01608

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE VALLE DE SANTIAGO		OdeS AKU1784	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2011	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GV6386C	#Económico 102310
KM Entrada 263639		KM Salida 263639		VIN 3GCNC9CX5BG226799	

ID VALLE

Escrito por SALVADOR HR

Recibido 2024-08-30 19:08:00

Compromiso para 2024-08-30 19:08:00

Salida 5/9/24 8:51 pm.

Técnico

D = Dañada ✓ = Sin daño visible

O = Operacional R = Reparación necesaria

F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	R	N/A	O	N/A
Consola Central	R			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	N/A			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes	1 ✓			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción

☐ ☒ Cubreruedas

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente

☐ ☒ Estuche de Herramientas

☒ ☐ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

[Firma]

Cla. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	O	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	O	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: PERDIDA DE POTENCIA, MANIJA PUERTA
IZQ DIRECCION DURA

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182