

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01669

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS AKU1840	ID SUR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/2	Gas. Salida 1/2	
Año 2011	Marca RAM	Modelo 2500	Color Blanco	Placas NA6569C	#Económico 98676
KM Entrada 156687		KM Salida 156687		VIN 3D7Y51EP6BG538724	

D = Dañada                      ✓ =Sin daño visible  
O = Operacional                R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto                N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	R	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos O
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes	1 ✓			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☒ Llantas de Refacción
  - ☒ Cubreruedas
  - ☒ Candado de Ruedas
  - ☒ Gato
  - ☒ Llave para Tuercas de Rueda
  - ☒ Triángulo de Seguridad
  - ☒ Extintuidor
  - ☒ Cables para Corriente
  - ☒ Estuche de Herramientas
  - ☒ Tarjeta de Circulación
  - ☒ Placas

Firma de Supervisión

*[Firma]*

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	O
Antena/teléfono	O	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	O	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

- |   |  |
|---|--|
| SI NO   | SI NO  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada            | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado     | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones     | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas      | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/>                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos    | <input type="checkbox"/>                                 |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

*[Firma]*

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **MARCHA**

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182