

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre		CFE DISTRIBUCION		Particular <input type="checkbox"/> Fleotilla <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:			
Dirección				Ciudad		Estado		Escrito Por			
C.R.		Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular		Recibido		
Email				Gasolina entrada L. 1/4 3/4		Gasolina salida L. 1/4 3/4		Fecha: 16/01/23			
Año		Marca		Modelo		Color		Placas		Compromiso para	
2010		Chevrolet		Silverado		Blanca		MT-0197-F		Fecha:	
Km Entrada		Km Salida		VIN						Hora:	
217305				36CPCPBX3A6234641						Salida	
										Fecha:	

✓ = Sin Daño Visible

R = Reparación Necesaria

N/A = No Aplicação

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>			Claxon <input checked="" type="checkbox"/>
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>			Quemacocos <input checked="" type="checkbox"/>
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>			Elevadores Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
Espejos Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>			Seguros Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
Espejos (# <u>0</u>)	<input checked="" type="checkbox"/>			A.C./Climatizador <input checked="" type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>			Espejo Retrovisor <input checked="" type="checkbox"/>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	—
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	—
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	—
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	—
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	—

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- ☒ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☒ Tapas de Rin
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extintor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☒ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO		SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de riciado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dafios por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Noted

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Georgina Alvarado Lemus
Becilia

Juan Daniel Gonzalez Glez 94411R
Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVILLO 215,000

AKEMAS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637
U.S.A.

No. 0001