

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>Casanova.</b>		OdeS <b>JNR0062</b>		ID:
Dirección		Particular Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	Ciudad <b>Colima</b>	Estado <b>Colima</b>
C.P.		Tel. Celular		Conducido Por <b>Coni Torres.</b>
Tel. Fijo		Conducido Por		Recibido Fecha: <b>27/4/22</b> AM
Email <b>edelgadoc@casanarent.com.mx</b>		Gasolina entrada Lit. <b>3/4</b> <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina salida Lit. <b>3/4</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Marca <b>2020 Nissan</b>		Modelo <b>NP300</b>		Compromiso para Fecha: <b>29/4/22</b> AM
Km Entrada <b>72309</b>		Km Salida <b>72309</b>		Hora: <b>3:30</b> PM
VIN <b>3N6AD33A9LK851772</b>		Color <b>Blanco</b>		Salida Fecha: AM
Placa <b>N628859</b>		# Económico		

D = Dañada      ✓ = Sin Daño Visible  
O = Operacional      R = Reparación Necesaria  
F = Falta Objeto      N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>			Claxon <input checked="" type="checkbox"/>
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>			Quemacocos <input checked="" type="checkbox"/> <i>12</i>
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>			Elevadores Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/> <i>R</i>
Luces Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>			Seguros Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
Tapetes (# <u>4</u> )	<input checked="" type="checkbox"/>			A.C./Climatizador <input checked="" type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>			Espejo Retrovisor <input checked="" type="checkbox"/>

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	—	Estribos	—
Antena/teléfono	—	Guardafangos	—
Antena/C.B.	—	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	—	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rín
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☐ Decolorada  
☐ ☐ Color no Igualado  
☐ ☐ Exceso de Rayones  
☐ ☐ Pequeñas Grietas  
☐ ☐ Carrocería con golpes  
☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado  
☐ ☐ Exceso de rociado  
☐ ☐ Daños por granizo  
☐ ☐ Lluvia ácida  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

Notas: Elevador eléctrico o vidriado.  
Ventana lado Plato desagastado.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

## Coni Torres

Recibo por

del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Se solicita mantenimiento mayor, revisión de 25 puntos de seguridad, revisión de frenos y vellos de niveles.

**AKUMAS**

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO R.H., C.R. TONAHUAC C.P. 58337, MICHOACÁN, MÉXICO  
TEL. (069) 535-5177 / 535-5175

No. 0001