

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01840

Nombre CFE DISTRIBUCION

Usuario CFE ACAMBARO

OdeS 2088

ID ACAMBARO

Escrito por SALVADOR HR

Recibido 2024-10-08 22:10:00

Compromiso para 2024-10-08 22:10:00

Salida 9/10/24 7:07

Técnico

Firma de Supervisión

Cla. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ

Ciudad DEL CUAUHEMOC

Estado MEXICO

C.P. 06600

Tel. Negocio

4433140050

Tel. Casa 4433140050

Email hugo.rangelz@cfe.mx

Tel. Celular

4432585112

Gas. Entrada 1/4

Gas. Salida 1/4

Año 2008

Marca

INTERNATIONAL

Modelo 4200

Color Blanco

Placas GH7880C

#Económico 88802

KM Entrada 157052

KM Salida 157052

VIN 3HAMPFR58L697801

D = Dañada

O = Operacional

F = Falta objeto

✓ = Sin daño visible

R = Reparación necesaria

N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos O
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes	O			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Cubreruedas
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tueras de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extintuidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	O
Antena/teléfono	O	Guardafangos	O
Antena/C.B.	O	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O



CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☒ Decolorada
- ☒ Color no igualado
- ☒ Exceso de rayones
- ☒ Pequeñas grietas
- ☒ Carrocería con golpes
- ☒ Emblemas completos

SI NO

- ☒ Logos en buen estado
- ☒ Exceso de rociado
- ☒ Daños por granizo
- ☒ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras tenemos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: PERDIDA DE POTENCIA

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL. 433 2532182