

# DIAGNÓSTICO TÉCNICO

**AKUMAS**  
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: 16 Mayo 22 VIN: 3GCPY9EH1G157420  
Año: 2020 Marca/Modelo: Silverado 1500 Color: Blanco Placa: NRV5901 Kilometraje: 13385  
Nombre del Técnico: \_\_\_\_\_

FALLAS REPORTADAS: Rechinido en Suspensión y dirección de la rueda

REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1	1	Puente de Dirección bases de Horquillas inferior y enderezado de Puente y bases de Horquillas		12500	
2					
3					
4					
5	1	Desmontar caja de dirección y montar en electro Asistida		1200	
6					
7					
8	TOT	Trabajo de Soldadura de puente de dirección		800	
9	✓	Ojo Se necesita enderezar para probar que no haya mas problemas			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16		Encaso que se ocupen Horquillas salen en \$4400 cada una y por cambiarlas \$800 mas IVA mas 250 de Abincaucion			
17					
18					
19					
20					
21					
22	1	Reparar caja dirección con cambio de banda		2500	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma:

IVA \$7000  
1120  
\$8120