

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por Shel
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido	
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>	
Año 2005	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BLU	Placas MT4964M	# Económico 74974	Compromiso para
Km Entrada 53,165	Km Salida	VIN 3G9BE014X65M102261				Fecha: 2/4/22 AM
						Hora: 9:00 PM
						Salida
						Fecha: 3/5/22 AM
						Hora: 1:49 PM
						Técnico PONCHO/SUB
						Firma de Supervisión:

D = Dañada

O = Operacional

F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible

R = Reparación Necesaria

N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	✓	NA	✓	NA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ Llanta de Refacción
- ☒ Tapas de Rin
- ☒ Cándado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas


CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☒ Decolorada
- ☒ Color no Igualado
- ☒ Exceso de Rayones
- ☒ Pequeñas Grietas
- ☒ Carrocería con golpes
- ☒ Emblemas completos

SI NO

- ☒ Logos en buen estado
- ☒ Exceso de rociado
- ☒ Daños por granizo
- ☒ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

REVISAR CLUTCH
VOLANTE
ASIENTO
CINTURON DE SEGURIDAD
NO ENCIENDE BIEN
NO CIGARRA EL COTRE.
PUERTA COLGADA
SE AHTO CA.

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12814