

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>Secretaría de Seguridad Pública</b>				Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección				Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>Armando Mateo</b>			Tel. Celular		Recibido
Email				Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4	
Año	Marca	Modelo <b>RAM 1500</b>	Color <b>Blanco/Azul</b>	Placas <b>MC-239-A4</b>	# Económico <b>2116</b>		
Km Entrada <b>61154 Km</b>		Km Salida <b>61154 Km</b>		VIN <b>3C65RBDT6M4686728</b>			

D = Dañada      ✓ = Sin Daño Visible  
 O = Operacional      R = Reparación Necesaria  
 F = Falta Objeto      N/A = No Aplica

### CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# 4)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

### VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción  
☐ Tapas de Rin  
☐ Candado de Ruedas  
☐ Gato  
☐ Llave para Tuercas de Rueda  
☐ Triángulo de Seguridad  
☐ Extinguidor  
☐ Cables para Corriente  
☐ Estuche de Herramientas  
☐ Tarjeta de Circulación  
☐ Placas


Fecha: **4/02/23** AM  
 Hora: **10:00** PM  
 Compromiso para  
 Fecha: **4/02/23** AM  
 Hora: **PM**  
 Salida  
 Fecha: **4/02/23** AM  
 Hora: **PM**  
 Técnico  
 Firma de Supervisión:

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

### CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

- Escaneo
- Bomba gasolina (Presión) Rev
- Lavado cuerpo carburación
- Aditivo de gasolina

**AKEMAS**  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
 PUERTO DE ACAPULCO #228, COL. TINIARU, C.P. 58137, MORELIA, MICH.  
 TEL. (443) 520-5177 / 520-5178

No. 0001