

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>Casanova Issste Uruapan</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por <b>Beto</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL <u>1</u> 3/4 <u>1</u> 1/4	Gasolina salida LL <u>1</u> 3/4 <u>1</u> 1/4	Recibido Fecha: <b>14/7/22</b> AM Hora: <b>12:02</b> PM
Año <b>2016</b>	Marca <b>Ram</b>	Modelo <b>4000</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MT6894R</b>
Km Entrada <b>102,791</b>	Km Salida	VIN <b>3C7WR AHT8GG175626</b>	# Económico <b>UA026</b>	Compromiso para Fecha: <b>15/7/22</b> AM Hora: <b>PM</b>
				Salida Fecha: <b>20/7/22</b> AM Hora: <b>6:56</b> PM

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	N/A
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	N/A
Tapetes (# <u>    </u> )	✓		A.C./Climatizador	✓
Radio	✓		Espejo Retrovisor	✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Lanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Técnico  
**PANITO**  
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

SI NO

☒ Decolorada

☒ Color no Igualado

☒ Exceso de Rayones

☒ Pequeñas Grietas

☒ Carrocería con golpes

☒ Emblemas completos









SI NO

☒ Logos en buen estado

☒ Exceso de rociado

☒ Daños por granizo

☒ Lluvia ácida



Notas:

## Indicaciones del Cliente:

Reparacion de Fuga de oxigeno  
(Toma de pared)

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKOMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13433