

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|--|---|
| Nombre CFE Suroeste | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | Ciudad | | Estado | Escrito Por 34A |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto ANDRES LOPEZ | | Tel. Celular | Recibido Fecha: 30/4/22 Hora: 9:00 PM |
| Email DISTRIBUCION | | Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> | | Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | |
| Año 2004 | Marca FORD | Modelo F250 | Color BCO | Placas MU2347F | # Económico 70158 |
| Km Entrada NO MARCA | Km Salida | VIN 3FTCF18W24MA21180 | | | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|-----|-----------------------|-----|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Asientos | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Consola Central | ✓ | | Claxon | ✓ |
| Tablero | ✓ | | Quemacocos | N/A |
| Toldo | ✓ | | Elevadores Eléctricos | N/A |
| Luces Interiores | ✓ | | Seguros Eléctricos | N/A |
| Tapetes (# <u>2</u>) | ✓ | | A.C./Climatizador | N/A |
| Radio | ✓ | | Espejo Retrovisor | ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente

☐ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Cía. Seg.

Tel. Seg.


Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

| | |
|---|---|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas: **2 ESCALERAS**

Indicaciones del Cliente:

COLOCAR TORNILLOS A BOBINAS
AJUSTAR FRENO DE PIE
COLOCAR CUNA A PEDAL DE CLUTCH

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12878