



**REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO**

Cliente: CFE Vehículo: 7226

Modelo: Silverado Motor: 3600WTEHX19268142

44199

**CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO**

0 = Dañada  
1 = Operacional  
2 = Falta Chasis

✓ = No Defecto Visible  
X = Reparación Necesaria  
N/A = No aplica

**CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO**

Automático/Manual  
Anticorrosión  
Antena/CB  
Sistema de Alarma  
Luces Exteriores

Espejos  
Guardafangos  
Parabrisas  
Limpaparabrisas  
Espejos Laterales

**CONDICIONES DE PINTURA**

SI NO  
Decolorada  
Culor no uniforme  
Exceso de Rayones  
Rasguños/Grietas  
Campana con golpes  
Lustrados con cera

SI NO  
Logos en buen estado  
Escudo de recibo  
Difusor por granito  
Banda de color

Modelo del Cliente: *Manzanera*

Indicaciones del Cliente: *Quitar Debautera y Trasero??*

AKOMAS No. 0001



