

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFC SUR			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escrito Por DAI
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido Fecha: 17/3/22 AM
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Hora: 14:00
Año 2004	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BCO	Placas MU2336 F	# Económico 70173
Km Entrada 133,156	Km Salida	VIN 1GCEC14Y642203132			Compromiso para Hora: AM PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	<u>N/A</u>	—	<u>N/A</u>
Asientos	—	<u>N/A</u>	—	<u>N/A</u>
Consola Central	—		Claxon	✓
Tablero	—		Quemacocos	<u>N/A</u>
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	<u>N/A</u>
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	<u>N/A</u>
Tapetes (# <u>1</u>)	—		A.C./Climatizador	<u>N/A</u>
Radio	<u>F</u>		Espejo Retrovisor	—

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☐ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Técnico
PATINO

Firma de Supervisión:

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO









Antena/radio	—	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	—
Sist. de Alarma	<u>14</u>	Limpiaparabrisas	—
Luces Exteriores	—	Espejos Laterales	—

SI NO

☐ Decolorada
☒ Color no Igualado
☒ Exceso de Rayones
☐ Pequeñas Grietas
☒ Carrocería con golpes
☐ Emblemas completos

SI NO

☐ Logos en buen estado
☐ Exceso de rociado
☐ Daños por granizo
☐ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

* SERVICIO MAYOR

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12570