

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Nombre Cte Sun | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/> | OdeS | ID: |
| Dirección | | Ciudad | Estado | Escrito Por SM |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | Tel. Celular | |
| Email | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Recibido Fecha: 19/3/22 AM Hora: 18:00 PM |
| Año 2003 | Marca CHEVROLET | Modelo CHEVY | Color BCO | Placas MU2517C |
| Km Entrada 208,784 | Km Salida | VIN 93 C5K 80N 33 B146730 | # Económico 66116 | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Asientos | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon ✓ |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos N/A |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos N/A |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos N/A |
| Tapetes (# 2) | ✓ | | | A.C./Climatizador N/A |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor ✓ |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente


☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|--|---|
| SI NO | SI NO |
| <input type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas: **1 ESCALERA**

Indicaciones del Cliente:

+ SERVICIO MAYOR

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12605