

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre C F E		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad TECOMAN	Estado COLIMA	Escrito Por JOSE LUIS
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido Fecha: 29/03/22 AM PM
Email		Gasolina entrada Ll. 3/4 - 1/2 - 1/4	Gasolina salida Ll. 3/4 - 1/2 - 1/4	Hora: 6:00
Año 2008	Marca FORD	Modelo F-250	Color BLANCO	Placas FH 74480
Km Entrada 310595.1	Km Salida	VIN 3FTRG F17W89MA06801		

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	✓	—	✓	—
Consola Central	N/A			Claxon ✓
Tablero	D			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	D			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes (# 2)	D			A.C./Climatizador N/A
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente

☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación


☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	Estribos
Antena/teléfono	Guardafangos
Antena/C.B.	Parabrisas
Sist. de Alarma	Limpiaparabrisas
Luces Exteriores	Espejos Laterales



AS:

os registrado los daños en su vehículo que no están relacionados as reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la didad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño ecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en rnos mientras llenamos este formato.

Indicaciones del Cliente: **SERVICIO A MOTOR MENOR, Reparar fuga de agua Ruidos en suspension y ruidos en Rueda delantera**

[Handwritten signature]

AKUMAS

BOO INPU:SA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #120, C.O., TINGAR, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TEL. 521-5177 / 510-5178

No. 0001

Recibo por

Firma del Cliente