

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUDROESTE		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	Recibido
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Fecha: 20/07/23 AM Hora: 6:20 PM
Año 2009	Marca CHEVROLET	Modelo 3500	Color BCO	Placas UG0837B	# Económico 92766
Km Entrada	Km Salida	VIN 3GB0C7AK79M10461A		Compromiso para Fecha: AM Hora: PM	
UO MARCA				Salida Fecha: 20/7/23 AM Hora: 5:50 PM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	/	VA	/	NA
Asientos	/	NA	/	NA
Consola Central	/			Claxon /
Tablero	/			Quemacocos NA
Toldo	/			Elevadores Eléctricos NA
Luces Interiores	/			Seguros Eléctricos VA
Tapetes (# 2)	/			A.C./Climatizador NA
Radio	/			Espejo Retrovisor /

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	/	Estribos	VA
Antena/teléfono	VA	Guardafangos	VA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	VA	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☒ Llanta de Refacción
 - ☒ Tapas de Rin
 - ☒ Candado de Ruedas
 - ☒ Gato
 - ☒ Llave para Tuerca de Rueda
 - ☒ Triángulo de Seguridad
 - ☒ Extinguidor
 - ☒ Cables para Corriente
 - ☒ Estuche de Herramientas
 - ☒ Tarjeta de Circulación
 - ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

- | | |
|---|---|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

NO PRENDE

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARU, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15987