

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE SUB</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	Recibido
Email			Gasolina entrada LL <u>1</u> 3/4 <u>1</u> 1/4		Gasolina salida LL <u>1</u> 3/4 <u>1</u> 1/4	Fecha: <b>08/09/23</b> AM
Año <b>2014</b>	Marca <b>INTERNATIONAL</b>	Modelo <b>DURASTAR</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MU2709G</b>	# Económico <b>105354</b>	Hora: <b>6:00</b> PM
Km Entrada <b>92,794</b>	Km Salida	VIN <b>3HAMMAR6EL292492</b>			Compromiso para	
						Fecha: AM
						Hora: PM
						Salida
						Fecha: <b>8/9/23</b> AM
						Hora: <b>8:09</b> PM
						Técnico <b>BRYAN</b>
						Firma de Supervisión:

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	NA	✓	NA
Asientos	✓	NA	✓	NA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <u>2</u> )	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO









SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Extinguidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 16351