

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Comistas		Particular <input checked="" type="checkbox"/>	Cód. S.	ID
Dirección		Hotel <input checked="" type="checkbox"/>	Ciudad Acumbora	Estado Gto
C.P. 38600	Tel. Fijo	Contacto	Int. Celular	Escritorio Por
Email		Gasolina entrada lit 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4	Gasolina salida lit 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4	Recibido Fecha 24-06-21 AM Hora 13:00
Año 2008	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Compromiso para Fecha 24-06-23 AM Hora 15:00
Km Entrada 268,088	Km Salida 268,088	VIN 3GCEC14X48M101786	Placas 6V-6379-C	Técnico
				Firma de Supervisión

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos ✓
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# 2)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

SI NO

☒ Decolorada
☒ Color no Igualado
☒ Exceso de Rayones
☒ Pequeñas Grietas
☒ Carrocería con golpes
☒ Emblemas completos

SI NO

☒ Logos en buen estado
☒ Exceso de rociado
☒ Daños por granizo
☒ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

No trae tarjeta de circulación.

AKEMAS
SERVICIO DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
BO. HERRERA, S.A. DE C.V.
PUERTO RICO, P.R. 00949-1111

No. 0001

DIAGNÓSTICO TÉCNICO



Nombre: CFE Comision		Fecha: 24-Jun-23	VIN: 36CEC14X48M101786		
Año: 2008	Marca/Modelo: Chev Silverado	Color: Blanco	Placa: GV-6379C	Kilometraje: 88137	Kilones: 268,088
Nombre del Técnico: Rogelio Carlos					

FALLAS REPORTADAS:

Pedal clutch

	REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCION	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1	1		Pedal con base Silverado			\$2850
2	1		Instalacion M-Q			\$500
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						\$3350

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: