



**MAPFRE** SEGURO VEHÍCULOS RESIDENTES

Av. Revolución #507 Col. San Pedro de los pinos, Del. Benito Juárez, C.P. 03000, Ciudad de México. TEL: 52-55-75-20 R.F.C. MTE460316E84

Contratante: CASANOVA VALLEJO SA DE CV  
VICI: Dominio: NORTE 48 941 C INDUSTRIAL VALLEJO AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO

R.F.C. CONTRATANTE: CASANOVA VALLEJO SA DE CV  
C.P. 03000 AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO

Placas: **JW 47-035**

Descripción: NP300 DOBLE CABINA SE TV AC PA  
Marca: NISSAN PICK-UP  
Número de Serie: JN6A0335K003814  
Número de Motor: QR25342793H


Uso: RENTA DIARIA  
Clase: PICK-UPS  
Remolque: EXCLUIDO  
Código Económico:


Año de Fabricación: 2000  
Valor: 0.0  
Clave MAPFRE: 002-150-012

Vigencia Desde las 12:00 hrs. de: 17/09/2020		Clave de agente: 59510		Nombre del agente: HERNÁNDEZ FLORES GLORIA MONTESSAT	
Hasta las 12:00 hrs. de: 17/09/2021 <td colspan="2">Moneda: \$ PESOS<td colspan="2">Conducto de servicio: 59510</td></td>		Moneda: \$ PESOS <td colspan="2">Conducto de servicio: 59510</td>		Conducto de servicio: 59510	
Fecha de emisión: 23/09/2020 <td colspan="2">Forma de pago: TRIMESTRAL<td colspan="2">Gastos de expedición: \$ 350.00</td></td>		Forma de pago: TRIMESTRAL <td colspan="2">Gastos de expedición: \$ 350.00</td>		Gastos de expedición: \$ 350.00	
Prima neta: \$ 15,256.95 <td colspan="2">Recargo Pago Fraccionado: 1.5%<td colspan="2">16 % I.V.A. \$ 2496.95</td></td>		Recargo Pago Fraccionado: 1.5% <td colspan="2">16 % I.V.A. \$ 2496.95</td>		16 % I.V.A. \$ 2496.95	
				Prima total: \$ 18102.9	


MAPFRE MÉXICO, S.A. DENOMINADA EN ADELANTE "LA COMPAÑÍA", ASEGURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE ESTA PÓLIZA A LA PERSONA FÍSICA O MORAL DENOMINADA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE".









Codigos de falla  
O No. de  
averias.



Codigos de falla  
O No. de  
averias.





Codigos de falla  
O No. de  
averias.



Codigos de falla  
O No. de  
averias.





## Filtro de aire

se recomienda  
limpieza en  
cuerpo de  
aceleración, hay  
rastros de  
suciedad.

Cerrar (x)

### Evidencia

se recomienda el remplazo de tornillos  
estabilizadores.

