

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>LUMO - SSP</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por <b>F2</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>Cap. Hugo Vargas</b>		Tel. Celular <b>4435293925</b>	
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año <b>2018</b>	Marca <b>KIA</b>	Modelo <b>FORTE</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>NF42281</b>	# Económico
Km Entrada <b>66,261</b>		Km Salida		VIN <b>3KPFJ4B76JE259397</b>	

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos <b>N/A</b>
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos <b>R</b> *
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# <b>4</b> )	✓			A.C./Climatizador <b>H/V</b>
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio <b>N/A</b>	Estribos <b>N/A</b>
Antena/teléfono <b>N/A</b>	Guardafangos <b>N/A</b>
Antena/C.B. <b>N/A</b>	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma ✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Extinguidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas: \* Boton Elevador Tras Izq.  
No Funciona

Se queda merralla en Consola Central

Cleanex y Gerra parte Tras. Asiento

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

- Frenos = Vibran
- Rines: La vez pasada Enderezaron y Balancearon y sigue el problema. Es menos, pero sigue
- Huele a Anticongelante

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14864**