

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: CORREOS DE MEXICO			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección:			Ciudad		Estado	Escriba: SAH
CP:	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido: 29/11/12 AM
Email:			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Hora: 14:00
Año: 2013	Marca: NISSAN	Modelo: NP300	Color: BLCO	Placas: NE0172A	# Económico	Compromiso para
Km Entrada: 302,540	Km Salida:	VIN: 3N6DD25T2EK039509				Fecha: AM
						Hora: PM
						Salida
						Fecha: AM
						Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	MA	MA	MA	MA
Consola Central	MA			Claxon
Tablero	MA			Quemacocos
Toldo	MA			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	MA			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	MA			A.C./Climatizador
Radio	MA			Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extintidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Técnico: **SUB**

Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	MA	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	MA
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	MA
Luces Exteriores	MA	Espejos Laterales	MA

SI NO

☒ Decolorada
☒ Color no Igualado
☒ Exceso de Rayones
☒ Pequeñas Grietas
☒ Carrocería con golpes
☒ Emblemas completos

SI NO

☒ Logos en buen estado
☒ Exceso de rociado
☒ Daños por granizo
☒ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

REPARACION DE ESCAPE
FALLA DE MOTOR

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIÑUJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14400