

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre		CFE NORTE		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado		Escrito Por JAN	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular		
Email				Gasolina entrada __LL __3/4 __% __1/4		Gasolina salida __LL __3/4 __% __1/4		Recibido Fecha: 4/15/23 AM Hora: 18:00	
Año		Marca		Modelo		Color		Compromiso para	
2009		FORD		RANGER		BLU		Fecha: AM Hora: PM	
Km Entrada		Km Salida		VIN		Placas		Salida	
254.712				84FOT3ZD49G200050		MU2214F		Fecha: AM	
						92106			

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon —
Tablero	—			Quemacocos —
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	—
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	—
Tapetes (# —)	—		A.C./Climatizador	—
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

Si NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA


SI NO

- ☐ ☐ Decolorada
- ☐ ☐ Color no Igualado
- ☐ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ ☐ Carrocería con golpes
- ☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado
☐ ☐ Exceso de rociado
☐ ☐ Daños por granizo
☐ ☐ Lluvia ácida
☐ ☐ _____
☐ ☐ _____

Cia. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador



Notas:

Indicaciones del Cliente:

ESCAPE DAÑADO

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No. 15462