

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE ZINAPECUARO		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por Shel
C.P.	Tel. Fijo	Contacto LENIN GARCIA		Tel. Celular	
Email DISTRIBUCION		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año 2008	Marca	Modelo International	Color BIO	Placas MU2543F	# Económico 90250
Km Entrada 1470	Km Salida	VIN 3HAMPAFROBL606205			

D = Dañada
 O = Operacional
 F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
 R = Reparación Necesaria
 N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF ✓	IT <u>NA</u>	DF ✓	DT <u>NA</u>
Asientos	✓	<u>NA</u>	✓	<u>NA</u>
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	<u>NA</u>
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	<u>NA</u>
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	<u>NA</u>
Tapetes (# <u> </u>)	✓		A.C./Climatizador	—
Radio	✓		Espejo Retrovisor	—

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	—
Antena/teléfono	—	Guardafangos	—
Antena/C.B.	—	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	—	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓









VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llanta de Refacción
☐ ☒ Tapas de Rin
☐ ☒ Candado de Ruedas
☐ ☒ Gato
☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
☐ ☒ Triángulo de Seguridad
☐ ☒ Extinguidor
☐ ☒ Cables para Corriente
☐ ☒ Estuche de Herramientas
☐ ☒ Tarjeta de Circulación
☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u> </u>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u> </u>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

CLUTCH

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINAJERO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12845