

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE PONTIENTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escrito Por 82AN
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido
Email			Gasolina entrada L <input checked="" type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4	Gasolina salida L <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4	Fecha: 11/5/23 <input checked="" type="checkbox"/>
Año 2005	Marca NISSAN	Modelo PICKUP	Color ROJO	Placas MUZ163F	# Económico 74930
Km Entrada 203,610	Km Salida	VIN 3N600123456002300			

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	✓	MA
Asientos	✓	MA	✓	MA
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	MA
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	MA
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	MA
Tapetes (#)	F		A.C./Climatizador	MA
Radio	F		Espejo Retrovisor	✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Extinguidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

MOTOR TIEMBLA.

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15511