

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Nombre POLICIA MUNICIPAL | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por BAR |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | Tel. Celular | | Recibido |
| Email | | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | |
| Año 2017 | Marca FORD | Modelo F350 | Color AZUL | Placas MC728A1 | # Económico | |
| Km Entrada | Km Salida | VIN 1FDWF3G62HEB20672 | | | | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|----|----|----|-----------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Asientos | D | MA | ✓ | MA |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (#) | F | | | A.C./Climatizador |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente

☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Técnico
PATINO

Firma de Supervisión:

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|----|-------------------|----|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | MA |
| Antena/teléfono | MA | Guardafangos | MA |
| Antena/C.B. | MA | Parabrisas | D |
| Sist. de Alarma | MA | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

SI NO

☐ Decolorada

☐ Color no Igualado

☐ Exceso de Rayones

☒ Pequeñas Grietas

☒ Carrocería con golpes

☐ Emblemas completos









SI NO

☐ Logos en buen estado

☐ Exceso de rociado

☐ Daños por granizo

☐ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

*** DE QUEMO PARTE DE LO ELECTRICO.**

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINAJERO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12517