

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Nombre CFe SUR | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | Estado | Escrito Por SM |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | Tel. Celular | | Recibido |
| Email | | | Gasolina entrada LL 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 | Gasolina salida LL 3/4 <input type="checkbox"/> 1/4 | Fecha: 8/4/22 AM Hora: 19:00 PM |
| Año 2006 | Marca FORD | Modelo F150 | Color BLU | Placas MU254SF | # Económico B0379 |
| Km Entrada 195,061 | Km Salida | VIN 3FTCF17256MA13312 | | | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|-----|-----------------------|-----|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | — | N/A | — | N/A |
| Asientos | — | N/A | — | N/A |
| Consola Central | — | | Claxon | — |
| Tablero | — | | Quemacocos | N/A |
| Toldo | — | | Elevadores Eléctricos | N/A |
| Luces Interiores | — | | Seguros Eléctricos | N/A |
| Tapetes (# <u>1</u>) | — | | A.C./Climatizador | N/A |
| Radio | — | | Espejo Retrovisor | — |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | — | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | — |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | — |
| Luces Exteriores | — | Espejos Laterales | — |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente


☐ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|---|
| SI NO | SI NO |
| <input type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO
CAMBIO DE AMORTIGUADORES
DE COFRE.

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12736