

Nombre CFE - ZITACUARO			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		CdeS		ID: 7246
Dirección			Ciudad		Estado HCH		Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido	
Email			Gasolina entrada Ll. <input checked="" type="checkbox"/> 3/4 % 1/4		Gasolina salida Ll. 3/4 % 1/4		Fecha: 14/06 AM
Año 2020	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas MU1512H	# Económico 7246		Hora: PM
Km Entrada 73912	Km Salida	VIN				Compromiso para	
							Fecha: AM
							Hora: PM
							Salida
							Fecha: AM
							Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

☒ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___	___	___	Claxon ___
Tablero	___	___	___	Quemacocos ___
Toldo	___	___	___	Elevadores Eléctricos ___
Luces Interiores	___	___	___	Seguros Eléctricos ___
Tapetes (# ___)	___	___	___	A.C./Climatizador ___
Radio	___	___	___	Espejo Retrovisor ___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ ☐ Llanta de Refacción

☒ ☐ Tapas de Rin **NO**

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☐ Gato

☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☐ Triángulo de Seguridad

☐ ☐ Extinguidor

☐ ☐ Cables para Corriente

☐ ☐ Estuche de Herramientas

☐ ☐ Tarjeta de Circulación






☐ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	Revisar	Espejos Laterales	___



Notas:

Indicaciones del Cliente: **BALEROS**
RUIDOS EN BÓVEDAS TRASERAS
CHIRRIDO DE BALATA
FOCOS EXPLORADORES 1 DAÑADO
1 AUSENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

EST. IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO NOROCCIDENTAL, PUEBLA, S.L. DE CV
 TRAIL, TAVOLIN, RIVERA, LLORENTE

No. 0001