

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Poniente		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por Shel
C.P.	Tel. Fijo	Contacto JAID GUERRERO		Tel. Celular	
Email		COMERCIO DISTRIBUCION		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>
Año 2004	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color BCO	Placas MU2341F	# Económico 70168
Km Entrada 175,185	Km Salida	VIN 1GCEC14X342203833			

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF <u>✓</u>	IT <u>NA</u>	DF <u>✓</u>	DT <u>NA</u>
Asientos	<u>✓</u>	<u>NA</u>	<u>✓</u>	<u>NA</u>
Consola Central	<u>✓</u>		Claxon	<u>✓</u>
Tablero	<u>✓</u>		Quemacocos	<u>NA</u>
Toldo	<u>✓</u>		Elevadores Eléctricos	<u>NA</u>
Luces Interiores	<u>✓</u>		Seguros Eléctricos	<u>NA</u>
Tapetes (# <u>2</u>)	<u>✓</u>		A.C./Climatizador	<u>✓</u>
Radio	<u>✓</u>		Espejo Retrovisor	<u>✓</u>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>✓</u>	Estribos	<u>NA</u>
Antena/teléfono	<u>✓</u>	Guardafangos	<u>NA</u>
Antena/C.B.	<u>✓</u>	Parabrisas	<u>✓</u>
Sist. de Alarma	<u>NA</u>	Limpiaparabrisas	<u>✓</u>
Luces Exteriores	<u>✓</u>	Espejos Laterales	<u>✓</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

-Tapicería

-reparación sist. eléctrico para la conexión del cargador del cenicero,

-reparación de chapa y llave gubeta

NO TRAE LLANTA DE REFACCION NI HERRAMIENTA GATO ETC.

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12833