

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Nombre Secretaría de Seguridad Pública | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto Armando Mateo | | | Tel. Celular | Recibido |
| Email | | | Gasolina entrada Ll. 3/4 H. 1/4 | | Gasolina salida Ll. 3/4 H. 1/4 | Fecha: AM Hora: PM |
| Año | Marca Dodge | Modelo Charger | Color Blanco/Azul | Placas HC 248 A4 | # Económico 2104 | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |
| Km Entrada 16388 km | Km Salida 16388 km | VIN 2C3CDXAG6KH663632 | | | | Salida Fecha: AM Hora: PM |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
 O = Operacional R = Reparación Necesaria
 F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|----|----|-------------------------|
| Paneles de Puertas | IF | IT | DF | DT |
| Asientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon ✓ |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos ✓ |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos ✓ |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos ✓ |
| Tapetes (# <u>4</u>) | ✓ | | | A.C./Climatizador ✓ |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | — |
| Antena/teléfono | ✓ | Guardafangos | — |
| Antena/C.B. | ✓ | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | ✓ | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

SI NO

☐ Decolorada
☒ Color no Igualado
☒ Exceso de Rayones
☒ Pequeñas Grietas
☒ Carrocería con golpes
☒ Emblemas completos

SI NO

☒ Logos en buen estado
☒ Exceso de rociado
☒ Daños por granizo
☒ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Relleno Niveles

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibido por
Juan Sandoval M.
Firma del Cliente

AKEMAS
CORPORACIÓN INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ
CDD REPUBLICA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO 4528, COL. TIVARIL, C.P. 76137, MORELIA, MICH.
TEL. (443) 520-5177 / 520-5178

No. 0001

CORTE 2077