

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00229

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE CENTRO		OdeS Aku556	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4
Año 2006	Marca Ford	Modelo F250	Color Blanco	Placas NG0829B	#Económico 81437
KM Entrada 247868		KM Salida 247868		VIN 3FTGF17W46MA09917	

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	D			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☐ ☒ Llantas de Refacción
 - ☐ ☒ Cubreruedas
 - ☐ ☒ Candado de Ruedas
 - ☐ ☒ Gato
 - ☐ ☒ Llave para Tueras de Rueda
 - ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
 - ☐ ☒ Extintidor
 - ☐ ☒ Cables para Corriente
 - ☐ ☒ Estuche de Herramientas
 - ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
 - ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

- | SI NO | SI NO |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas grietas | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Servicio Freno de pie

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182