

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFC NORTE</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por <b>SM</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>JORGE SALAZAR</b>	Tel. Celular	Recibido Fecha: <b>11/4/22</b> AM Hora: <b>15:00</b> PM
Email	Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> 1/4	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Año <b>2009</b>	Marca <b>FORD</b>	Modelo <b>RANGER</b>	Color <b>MUZZER</b>	Placas <b>MUZZBF</b>
Km Entrada <b>255,491</b>	Km Salida	VIN <b>8A FDT 52 D X 96 20 66 62</b>	# Económico <b>92110</b>	Salida Fecha: <b>20/4/22</b> AM Hora: <b>13:50</b> PM

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	<b>N/A</b>	✓	<b>N/A</b>
Asientos	✓	<b>N/A</b>	✓	<b>N/A</b>
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	<b>N/A</b>
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	<b>N/A</b>
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	<b>N/A</b>
Tapetes (# <b>2</b> )	✓		A.C./Climatizador	<b>N/A</b>
Radio	✓		Espejo Retrovisor	✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	<b>N/A</b>
Antena/teléfono	<b>N/A</b>	Guardafangos	<b>N/A</b>
Antena/C.B.	<b>N/A</b>	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	<b>N/A</b>	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓


## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción  
☒ Tapas de Rin  
☒ Candado de Ruedas  
☒ Gato  
☒ Llave para Tuercas de Rueda  
☒ Triángulo de Seguridad  
☒ Extinguidor  
☒ Cables para Corriente  
☒ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación **NO**  
☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SE DALONA Y PIERDE FUERZA,  
NO SE MANTIENE PRENDIDA,  
EN UNO DE LOS CABLES DE  
BUJIAS TIENE UN BRINCO  
CHECAR CABLES Y BOBINA

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12689