

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| Nombre CFE Zinapécuaro | | Particular <input type="checkbox"/> Fleet <input type="checkbox"/> | DdeS | ID: |
| Dirección | | Ciudad | Estado | Escrito Por |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | Tel. Celular | Recibido |
| Email | | Gasolina entrada Lit. 3/4 % 1/4 | Gasolina salida Lit. 3/4 % 1/4 | Fecha: AM Hora: PM |
| Año 2009 | Marca Ford | Modelo Ranger | Color Blanco | Placas Ny-0831-B |
| Km Entrada 341446 | Km Salida | VIN 8A FDT S2D 096210493 | # Económico 92441 | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |
| | | | | Salida Fecha: AM Hora: PM |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Asientos | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Consola Central | ___ | | | Claxon |
| Tablero | ___ | | | Quemacocos |
| Toldo | ___ | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ___ | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (# ___) | ___ | | | A.C./Climatizador |
| Radio | ___ | | | Espejo Retrovisor |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ Llanta de Refacción
- ☐ Tapas de Rin
- ☐ Candado de Ruedas
- ☐ Gato
- ☐ Llave para Tuerca de Rueda
- ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ Extinguidor
- ☐ Cables para Corriente
- ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ Placas

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador


CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ Decolorada
- ☐ Color no Igualado
- ☐ Exceso de Rayones
- ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ Carrocería con golpes
- ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
- ☐ Exceso de rociado
- ☐ Daños por granizo
- ☐ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Afinacion y cambio de espejo retrovisor derecho

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Adrian Castro Juárez

Recibo por

Firma del Cliente



DCC INDUSTRIA S.A. DE C.V.
PUNTO DE ATENCION: 8526, COL. TONALÁ, C.A. 40000, MORELIA, MICHO.
TEL. 0443-1205177 / 5205178

No. 10ACF39