

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE DISTRIBUCION		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>	OdeS	ID: 2
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ		Ciudad MORELIA	Estado MICHOACAN	Escrito Por ZONA MORELIA
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email hugo.rangel@cfe.mx		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> 1/4	Gasolina salida LL <u>3/4</u> 1/4	Recibido Fecha: 28/10/22 AM Hora: PM
Año 2004	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color BLANCO	Placas MU23397
Km Entrada 187,208	Km Salida 187,208	VIN	# Económico 70171	Compromiso para Fecha: 28/10/22 AM Hora: PM
				Salida Fecha: 28/10/22 AM Hora: PM

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
 O = Operacional R = Reparación Necesaria
 F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☐ Llanta de Refacción
 - ☐ Tapas de Rin
 - ☐ Candado de Ruedas
 - ☐ Gato
 - ☐ Llave para Tuercas de Rueda
 - ☐ Triángulo de Seguridad
 - ☐ Extinguidor
 - ☐ Cables para Corriente
 - ☐ Estuche de Herramientas
 - ☐ Tarjeta de Circulación
 - ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA


- | | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador



Notas: **NINGUNA**

Indicaciones del Cliente:

Falla en el encendido

Bomba de gasolina

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

ACC

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO RESE, C.D. TIANHART, C.P. 38337, MORELIA, MICH.
TEL: (419) 526-5577 / 526-5578

No. 0001