

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE DIVISION</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito por <b>SPR</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido <b>SPR</b>
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <input type="checkbox"/> <u>1/4</u>	
Año <b>2020</b>	Marca <b>CHEVROLET</b>	Modelo <b>ALCO</b>	Color <b>Blanco</b>	Placas <b>PJA104A</b>	# Económico <b>3934</b>	
Km Entrada <b>45,088</b>	Km Salida	VIN <b>LSC4HD52H6LDO76718</b>		Fecha: <b>15/10/22</b> AM Hora: <b>12:30</b> PM		

D = Dañada      ✓ = Sin Daño Visible  
O = Operacional      R = Reparación Necesaria  
F = Falta Objeto      N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <b>4</b> )	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extintidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación


☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓



Notas:

---



---



---



---

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**Servicio**

**AKOMAS**  
A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #378, COL. TIJUANO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS: (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14070**